

**무선 피스톨 드릴**

제품 지침

모델

- XPB-1000
- XPB-3000
- XPB-6000
- XPB-1000-C8
- XPB-3000-C8
- XPB-6000-C8

부품 번호

- 6151762130
- 6151762150
- 6151762170
- 6151762530
- 6151762540
- 6151762550



다음에서 본 문서의 최신 버전 다운로드하기  
[http://www.desouttertools.com/info/6159929520\\_KO](http://www.desouttertools.com/info/6159929520_KO)

	<b>⚠ 경고</b>
	<p><b>안전 경고와 지침을 빠짐없이 읽어 주십시오.</b> 안전 경고와 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재 또는 심각한 부상의 위험이 있습니다. 추후에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.</p>

# 목차

<b>제품 정보</b> .....	<b>3</b>
일반 정보 .....	3
보증 .....	3
웹사이트 .....	3
예비 부품에 대한 정보 .....	3
크기 .....	4
CAD 파일 .....	4
개요 .....	4
일반 개요 .....	4
제품 설명 .....	5
기술 데이터 .....	5
부속품 .....	6
<b>설치</b> .....	<b>7</b>
설치 지침 .....	7
배터리 팩 삽입 .....	7
XPB Config에 공구를 연결하는 방법 .....	7
<b>작동</b> .....	<b>8</b>
구성 지침 .....	8
공구 정보를 얻는 방법 .....	8
공구를 구성하는 방법 .....	8
속도 설정 방법 .....	9
작동 지침 .....	10
공구를 사용하는 방법 .....	10
공구를 활성화하는 방법 .....	10
LED가 깜박이면 어떻게 해야 하나요? .....	10
<b>서비스</b> .....	<b>11</b>
유지보수 지침 .....	11
정비 전 읽기 .....	11
예방 유지보수 .....	11
공구 펌웨어 업그레이드 .....	11
<b>문제 진단</b> .....	<b>12</b>
공구가 잠긴 경우 어떻게 해야 하나요? .....	12
빨간색 LED 표시등 동작 .....	12

## 제품 정보

### 일반 정보

#### ⚠ 경고 재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- ▶ 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.
- ▶ 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.
- ▶ 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.
- ▶ 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

### 보증

- 제품 보증은 제품을 처음 사용한 후 12개월에 만료되지만 인도 후 어떤 일이 있어도 늦어도 13개월 내에 만료됩니다.
- 정상적인 부품의 마모는 보증에 포함되지 않습니다.
  - 일상적인 마모에 의한 손상은 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요한 것입니다.
- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 및 수리에 의존합니다.
- 보증 기간 동안 부적합한 유지나 Desoutter 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.
- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수하십시오.
- 보증 수리는 Desoutter 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다

는 Desoutter 계약을 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. Tool Care. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의하십시오.

#### 전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

### 웹사이트


제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Desoutter 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. [www.desouttertools.com](http://www.desouttertools.com).

### 예비 부품에 대한 정보

분해도 및 예비 부품 목록은 서비스 링크 [www.desouttertools.com](http://www.desouttertools.com)에 나와 있습니다.

크기



mm

모델	L	L1	L2	W	W1
-1000	195	44.5	161	46	52
-3000	184	44.5	161	46	52
-6000	184	44.5	161	46	52

모델	D	D1	D2	H
-1000	38	32	46	184
-3000	38	32	46	184
-6000	38	32	46	184

in.

모델	L	L1	L2	W	W1
-1000	7.68	1.75	6.34	1.81	2.05
-3000	7.24	1.75	6.34	1.81	2.05
-6000	7.24	1.75	6.34	1.81	2.05

모델	D	D1	D2	H
-1000	1.50	1.26	1.81	7.24
-3000	1.50	1.26	1.81	7.24
-6000	1.50	1.26	1.81	7.24

CAD 파일

제품의 측정에 대한 자세한 정보는 측정 도면 아카이브를 참조하십시오.

<https://www.desouttertools.com/resource-centre>


개요

일반 개요

XPB 공구는 전선이 없는 피스톨 드릴입니다.

작업자가 직접 손에 들고 이동할 수 있는 핸드헬드식 공구이며 Desoutter 배터리 팩으로 전원이 공급됩니다.  
 공구에는 재료에 대한 드릴링 속도를 조정할 수 있는 2단계 트리거가 장착되어 있습니다.  
 공구 설정은 XPB Config으로 완료할 수 있습니다.  
 드릴링 사이클이 끝나면 펄스 모드 기능(기본값 설정에 의해 활성화됨)을 사용하면 드릴링 구멍에 끼인 칩으로부터 절삭 공구를 분리할 수 있습니다.

**제품 설명**



1	출력 샤프트
2	표시등
3	트리거
4	배터리 팩 프린트

**기술 데이터**

**전압 (V)**

18 V 또는 36 V

**소비 전력**

18 V: 310 W  
 36 V: 420 W

**출력 드라이브**

XPB-xxxx	3/8"-24 UNF
XPB-xxxx-C6.5	척 용량: Ø 6.5

**속도 범위 (rpm)**

모델	최소 (1)	최대 (2)
-1000	110	1000
-3000	300	2790
-6000	630	6000

(1) 1단계 트리거의 기본 최소 속도 (속도 1)  
 (2) 2단계 트리거의 기본 최대 속도 (속도 2)

**중량**

모델	(kg)	(lb)
XPB-1000	0.82	1.81
XPB-3000	0.77	1.70
XPB-6000	0.78	1.72

모델	(kg)	(lb)
XPB-1000-C6.5	0.96	2.12
XPB-3000-C6.5	0.89	1.96
XPB-6000-C6.5	0.90	1.98

① 중량은 배터리 팩을 제외하고 측정한 값입니다.

**보관 및 사용 조건**

보관 온도	-20 ~ +70 °C (-4 ~ +158 F)
작동 온도	0 ~ 45 °C (32 ~ 113 F)
보관 습도	0-95 % RH (비응축)
작동 습도	0-90 % RH (비응축)
최대 고도	2000 m (6562 피트)
오염도 2 환경에서 사용 가능	
실내 전용	

**부속품**

**필수 부속품**

배터리 팩 18 V 2.5 Ah	6158132660
배터리 팩 36 V 2.5 Ah	6158132670
배터리 팩 충전기	6158132700
eDOCK	6158119760


**옵션 부속품**

척 - 용량 6.5 mm	2050552723
척 - 용량 8 mm	2050530133
척 - 용량 10 mm	2050529543
척 가드	2050492753
측면 손잡이	6153992650

## 설치

### 설치 지침


#### 배터리 팩 삽입



잠금 소리가 들릴 때까지 배터리 팩을 공구 앞 또는 뒤에 장착해 주세요.  
 ON/OFF 스위치가 없는 경우: 배터리 팩을 장착하는 즉시 공구를 작동할 수 있습니다.  
 공구에 전원이 들어온 경우, LED 표시등이 깜박입니다.  
**참고** 배터리 팩 사용 권장 사항  
 긴 수명을 가진 배터리 팩을 사용하십시오.

- ▶ 공구를 사용하지 않을 경우 배터리 팩을 분리하십시오.  
 충전기 전원공급장치가 꺼진 경우 충전기에서 배터리 팩을 빼지 마십시오.

#### XPB Config에 공구를 연결하는 방법



공구에 배터리 팩을 연결해 주세요.  
 eDOCK을 공구와 컴퓨터의 USB 포트에 연결해 주세요.

**i** 연결 순서를 준수해 주세요

컴퓨터에서 XPB Config를 실행해 주세요.



이 상자를 클릭하면 사용 가능한 통신 포트가 표시됩니다.  
 또는 드롭 목록을 클릭하여 포트를 선택하세요.

연결을 클릭하여 공구에 통신하세요.  
 통신이 성공적으로 연결되면 녹색 체크 표시가 표시됩니다.



이 버튼을 클릭하여 공구에 대한 정보를 읽어보세요.

## 작동

### 구성 지침

#### 공구 정보를 얻는 방법

공구를 XPB Config에 연결하세요.

공구 구성 탭으로 이동하세요.

다음 정보가 표시됩니다.

- Desoutter 일련 번호
- 공구 펌웨어 버전
- 배터리 수준
- 제조일 이후 실행된 드릴링 사이클 (카운터)

다음 정보를 사용자 정의해 주세요.

공구 일련 번호	최대 16자
공구 설명	최대 32자



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

공구의 새 설정을 인증하시려면 배터리 팩을 분리했다가 연결해 주세요.

#### 공구를 구성하는 방법

##### 흰색 LED 강도를 관리하는 방법

공구를 XPB Config에 연결하세요.

공구 구성 탭으로 이동하세요.

흰색 LED 레벨 입력란으로 이동하세요.

흰색 LED의 강도를 백분율로 선택하세요.



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

공구의 새 설정을 인증하시려면 배터리 팩을 분리했다가 연결해 주세요.

##### 배터리 팩 레벨이 너무 낮을 때 공구가 시작되지 않도록 하는 방법

공구를 XPB Config에 연결하세요.

공구 구성 탭으로 이동하세요.

유지 보수 입력란로 이동하세요.

공구가 시작되지 않을 최소 부하 레벨(기본값은 0%)을 선택하세요.



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

공구의 새 설정을 인증하시려면 배터리 팩을 분리했다가 연결해 주세요.

##### 카운터에 도달했을 때 공구를 잠그는 방법

공구를 XPB Config에 연결하세요.

공구 구성 탭으로 이동하세요.

유지 보수 입력란으로 이동하세요.

카운터 한계 입력란에, 도달할 드릴링 사이클 수를 입력하세요. (0~1,000,000)

공구 잠금을 선택하세요



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

공구의 새 설정을 인증하시려면 배터리 팩을 분리했다가 연결해 주세요.

##### 절삭 공구 카운터 관리 방법

공구를 XPB Config에 연결하세요.

헤드 및 Psets 구성으로 이동하세요.

현재 절삭 공구로 수행된 드릴링 수의 카운터가 표시됩니다.

카운터 리셋을 클릭하면 이 카운터를 리셋할 수 있습니다.

사이클 카운터 한계 입력란에, 공구를 중지할 드릴링 사이클 수(0~1,000,000)를 입력하세요.  
공구 잠금을 선택하세요.



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

### 속도 설정 방법

① 공구에는 재료에 대한 드릴링 속도를 조정할 수 있는 2단계 트리거가 장착되어 있습니다.

공구를 XPB Config에 연결하세요.



이 버튼을 클릭하여 공구에 대한 정보를 읽어보세요.

헤드 및 Psets 구성으로 이동하세요.



드릴링 사이클에는 4단계가 있습니다.

① 기본 속도는 기술 데이터 [페이지 5] 장에 기록되어 있습니다.

#### 시작

트리거 위치에 관계없이 이 단계에서 드릴링 사이클이 시작됩니다.

상승 시간을 입력하세요. (최소 100ms / 최대 5000ms / 기본값은 200ms)

공구 속도를 입력하세요.

단계 기간을 입력하세요. (기본값은 최대 5000ms)

#### S1

S1은 속도 1을 나타냅니다.

이 단계는 트리거를 반쯤 눌렀을 때 가속 시간과 속도를 제공합니다.

상승 시간을 입력하세요. (최소 100ms / 최대 5000ms / 기본값은 200ms)

공구 속도를 입력하세요.

#### S2

S2은 속도 2을 나타냅니다.

이 단계는 트리거를 완전히 눌렀을 때 가속 시간과 속도를 제공합니다.

상승 시간을 입력하세요. (최소 100ms / 최대 5000ms / 기본값은 200ms)

공구 속도를 입력하세요.

#### 최종

이 단계는 트리거를 놓은 이후 드릴링 사이클이 끝날 때까지 감소하는 속도를 제어합니다.

상승 시간을 입력해 주세요. (최소 100ms / 최대 300ms / 기본값은 100ms)

펄스 모드는 기본값 설정에 의해 활성화되어 있습니다.  
드릴링 주기가 끝난 후 이 기능을 사용하면 드릴링 구멍에 끼인 칩으로 부터 절삭 공구를 분리할 수 있습니다.



이 버튼을 클릭하여 공구 정보를 업데이트해 주세요.

### 작동 지침


#### 공구를 사용하는 방법

**⚠ 경고** 드릴 헤드 가 구동 장치에 올바르게 조립되었는지 확인하기 전에 공구를 시작하지 말아 주세요. 잘못 조립된 드릴 헤드는 고속으로 작동할 때 느슨해져서 신체적 부상 및/또는 재산 피해를 초래할 수 있습니다.

적합한 척으로 공구를 장착해 주세요.  
절삭 공구를 척에 삽입해 주세요.  
척 키를 사용하여 척의 절삭 공구를 조여주세요.  
이 작업을 3번 반복해 주세요. (매회 120°)  
공구의 손잡이를 안정적으로 잡고 절단할 부품에 적용해 주세요.  
흰색 전면 표시등이 작업 영역을 밝게 비춰드립니다.

**i** 공구에는 재료에 대한 드릴링 속도를 조정할 수 있는 2단계 트리거가 장착되어 있습니다.

트리거를 반쯤 눌러(1단계 트리거) 속도 1로 드릴링 작업을 하고 트리거를 완전히 눌러(2단계 트리거) 속도 2로 드릴링 작업을 해 주세요.



1	트리거 꺼짐
2	1단계 트리거
3	2단계 트리거

드릴링 주기가 끝나면 공구에 약간의 충격이 발생하여 드릴링 구멍에 끼인 칩으로 부터 절삭 공구를 분리할 수 있습니다.

**i** 주기(사이클) 도중에 절삭 공구가 끼어서 멈춘 경우 공구는 절삭 공구를 움직이기 위해 자동으로 해제 주기를 시작합니다.

#### 공구를 활성화하는 방법

30분 동안 사용하지 않으면 공구가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.  
트리거를 눌러주세요.

배터리 팩 잔량이 낮은 레벨 이하일 때 1시간 동안 사용하지 않으면 최대 절전 모드로 전환됩니다.  
트리거를 눌러주세요.

배터리 팩을 분리하고 몇 초 동안 기다린 다음 배터리 팩을 연결해 주세요.

#### LED가 깜박이면 어떻게 해야 하나요?

배터리 팩의 부하 수준이 낮을 때 빨강 및 녹색 LED가 깜박입니다.  
배터리 팩을 교체하고 방전된 배터리 팩을 충전기에 연결해 주세요.

절삭 공구 카운터가 경고 수준에 있을 때 파란색 LED가 네 번 깜박입니다.  
절삭 공구 카운터에 도달하면 파란색 LED가 한 번 깜박입니다.

## 서비스

### 유지보수 지침

#### 정비 전 읽기

##### 경고 연결 위험

공구가 예기치 않게 시작되어 심각한 신체적 부상을 초래할 수 있습니다.

- ▶ 어떠한 정비 작업을 수행하기 전에 공구를 분리하십시오.

정비 작업은 **유자격자만** 수행해야 합니다.

엔지니어 표준 실행을 따르고, 시스템의 각기 다른 부품을 분해 및 재조립할 때는 제품 분해도를 참조하십시오.

분해도에 나와 있는 지침을 따라야 한다는 사실을 염두에 두십시오.

주의: 재조립할 때는 올바른 방향으로 조이십시오.



왼쪽 나사산



오른쪽 나사산

재조립 시:



권장된 접착제를 사용하십시오.



필요한 만큼의 토크로 조이십시오.



필요한 그리스 또는 오일을 바르십시오. 기어나 베어링에 그리스를 너무 많이 바르지 마십시오. 얇게 코팅하는 것만으로 충분합니다.

### 예방 유지보수

#### 헤비 듀티

헤비 듀티 사용 시 보다 빈번한 분해 및 예방 정비 주기가 필요할 수 있습니다. 사용자 정의된 정비 계획을 얻으려면 Desoutter Service 팀에 문의하십시오.

#### 권장 사항

점검 및 예방적 유지 보수는 1년에 한 번 또는 최대 드릴링 주기(아래 표 참조) 중 더 빨리 도래하는 시기에 정기적으로 수행하시는 것을 권장합니다.

#### 유지 보수 주기

500,000회 드릴링 사이클

### 공구 펌웨어 업그레이드

- ① 최신 버전의 펌웨어(.zip 파일)는 데소터 담당자에게 문의해 주세요.

공구의 펌웨어 버전이 공구 구성 화면에 표시됩니다.

.zip 파일을 복사하여 C:\Program Files (x86)\Desoutter\XPB Config(기본 디렉토리)에 붙여넣으세요.

공구 유지/보수 탭으로 이동하세요.

zip 파일 선택을 클릭하세요.

파일을 선택하고 열기를 클릭하세요.

업데이트를 클릭하세요.

녹색, 파랑 및 빨강색 표시등이 깜박입니다. 파란색 LED 스위치가 꺼지면, 업그레이드가 완료된 것입니다.

- ① 업그레이드 중에 배터리 팩을 분리하지 마세요.

## 문제 진단

### 공구가 잠긴 경우 어떻게 해야 하나요?

설명	해결책
공구가 대기 모드입니다.	공구를 켜려면 트리거를 눌러주세요.
공구가 최대 절전 모드입니다.	배터리 팩을 분리한 후 다시 장착해 주세요.
배터리가 방전되었어요.	배터리팩을 충전해 주세요.
배터리 팩 레벨이 너무 낮아요.	배터리 팩 레벨을 <i>XPB Config</i> 으로 점검하세요. <i>배터리 팩 레벨이 너무 낮을 때 공구가 시작되지 않도록 하는 방법 [페이지 8]</i> 를 참조해 주세요.
공구 카운터에 도달했어요.	카운터에 도달했을 때 공구를 잠그는 방법 <i>[페이지 8]</i> 를 참조해 주세요.
절삭 공구 카운터에 도달했어요.	절삭 공구 카운터 관리 방법 <i>[페이지 8]</i> 를 참조해 주세요.

### 빨간색 LED 표시등 동작

	원인	해결책
빨간색 두 번 깜박임	과전류	과전류가 더 이상 감지되지 않으면 LED가 꺼집니다.
빨간색 세 번 깜박임	모터 시동 꺼짐	드릴링 사이클 중에 공구가 차단되었습니다. 드릴링 사이클이 중단되었습니다. 공구를 제거하고 다른 드릴링 사이클을 시작해 주세요.
빨간색 네 번 깜박임	온도	공구의 온도를 낮춰야 합니다.
빨간색 LED가 네 번 깜박이고 파란색 LED 켜짐	유지 보수 - 공구 카운터에 도달했습니다.	공구를 공장 유지 보수로 보내주세요.
빨간색 다섯 번 깜박임	배터리 팩	배터리팩을 충전해 주세요.
LED 표시등이 계속 깜박임	구성 오류 이거나 하드웨어 고장입니다.	데스터 담당자에게 문의해 주세요.







1914년 프랑스에 설립된 Desoutter Industrial Tools는 항공우주 산업, 자동차 산업, 경차량 및 중차량, 오프로드, 일반 산업을 포함하여 광범위한 부속품과 제조 시설에 도움이 되는 전기 및 공압식 부속품 공구 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하였습니다.

Desoutter는 170개국 이상에서 지역 및 전세계 고객의 특정한 요구에 부응하기 위해 포괄적인 범위의 솔루션 공구, 서비스 및 프로젝트를 제공하고 있습니다.

또한 공기 및 전기식 스크루드라이버, 고급 조립 공구, 고급 드릴링 장치, 공기 모터 및 토크 측정 시스템을 포함하여 혁신적인 품질의 산업 공구 솔루션을 설계, 개발 및 제공합니다.

자세한 정보는 [www.desouttertools.com](http://www.desouttertools.com)에서 찾을 수 있습니다



More Than Productivity